

Blockbit UTM versão 2.0.9

Release Notes

17 May 2021

A tabela a seguir lista as melhorias realizadas no release do Blockbit UTM 2.0.9.

Código	Descrição
UTM-396	Aprimoramento feito no sistema de política de bloqueio de ameaças.
UTM-919	Melhoria feita nos sistemas de acesso HTTPS.
UTM-1272	Correção feita no campo de inserção de IP em Manager Address.
UTM-1290	Melhoria feita nos campos de Hosts do serviço de DDNS.
UTM-1412	Ajuste feito no comando de Speedtest.
UTM-1656	Correção feita na detecção de espaço em disco para o Antimalware
UTM-1873	Melhoria feita na autenticação de backup e restore do sistema.
UTM-1954	Correção feita na inicialização da base de dados ao restaurar backup.
UTM-1957	Melhoria feita na exibição de ID em Live Sessions.
UTM-2248	Correção feita na lista de exportação de Log em backups feitas pelo UTM.
UTM-2350	Correção feita nos Logs da VPN.
UTM-2521	Inclusão de botão de atualização na tela de backup do dispositivo.
UTM-2613	Correção feita na configuração de Network>Traffic Shaping em interfaces de zona LAN e DMZ.
UTM-2681	Correção feita no envio de Logs via Syslog pelo UTM.
UTM-2755	Correção feita na remoção de objetos em uma desvinculação de Device de um GSM.
UTM-2766	Melhoria feita na performance do sistema ao aplicar alterações na janela de Settings.
UTM-2772	Correção feita na mensagem exibida em alterações VPNSSL.
UTM-2837	Correção feita no envio de notificações de segurança por e-mail.
UTM-2881	Correção feita na aplicação de Templates a Devices UTM.
UTM-2905	Melhoria feita na exibição de Logs de auditoria de Web Filter e IPv4 Policies.
UTM-2906	
UTM-2933	Melhoria feita na exibição de horário nos relatórios de Threat Protection.
UTM-2937	Melhoria feita nos Logs do IPS.
UTM-2964	Melhoria feita na aplicação de Policies IPv4 com Web Filter com ação: "Deny".
UTM-2967	Melhoria feita na aplicação de configurações de rede em ambiente de backup.
UTM-2978	Correção feita na sincronia de interfaces Heartbeat.
UTM-2996	Melhoria feita nos Logs de auditoria, implementando o Log com o horário dos Applies.
UTM-3010	Correção feita no sistema de autenticação de usuários em casos de alteração no sistema de notificações
UTM-3013	Melhoria feita na geração de Logs no Webfilter.
UTM-3034	Melhoria feita na sincronização de usuário com servidor LDAP Linux.
UTM-3037	Correção feita na navegação nas páginas da quarentena do módulo IPS.
UTM-3038 UTM-3065	Melhoria feita no sistema de Proteção contra Malware.

UTM-3052	Melhoria feita no sistema de atualizações.
UTM-3093	Correção feita na geração de Logs da VPN IPSEC.
UTM-3095	Melhoria feita na exibição de mensagens pelo SSL Proxy.
UTM-3097	Melhoria feita nas Políticas entre Firewall e Proxies em grandes tráfegos de rede.
UTM-3115 UTM-3144	Melhoria feita na autenticação de usuários no servidor LDAP.
UTM-3133	Correção feita no carregamento de Port Forwarding (DNAT).
UTM-3139	Correção feita nos filtros de Logs em Security Events.
UTM-3178	Melhoria feita na aplicação de regras de redirecionamento de Port Forwarding.
UTM-3180	Melhoria feita na exclusão de Network interfaces com Políticas de Port Forwarding associadas.
UTM-3183	Correção feita nas configurações da VPN SSL Site to Site.
UTM-3194	Melhoria feita na edição dos campos de pesquisa de IPS Profiles.
UTM-3221	Correção na gravação de parâmetros OSPF com interfaces túnel.
UTM-3233	Correção na limitação máxima de Packets por segundo nas opções de DoS Protection em Firewall.
UTM-3256	Correção feita nos Logs de VPN quando configurados em diferentes Timezones.
UTM-3278	Correção feita na nomeação de SSL Inspection Profiles em casos de inclusão de regras de Firewall para Port Forwarding.
UTM-3351	Correção no cadastro de Range em Port Forwarding.
UTM-3352	Melhoria feita no Common Name Webfilter em casos de conflito com SSL Proxy.
UTM-3354	Correção feita no comando Speedtest usado para testes de velocidade de transferência de dados.
UTM-3355	Correção feita no Cache Hierarquia do Web Filter.
UTM-3381	Correção feita na restauração de backup do Firewall.
UTM-3382	Melhoria feita na implementação de Políticas de Firewall.
UTM-3383	Correção feita no limite de dias do Log.
UTM-3476	Correção feita na mensagem exibida ao configurar o servidor Proxy na janela de System: Updates.
UTM-3512	Correção feita na utilização de MAC clonado nas Interfaces Virtuais.
UTM-3517	Correção feita na aplicação de regra de Port Forwarding em diferentes interfaces.
UTM-3529	Correção feita na exibição de manutenção do disco.
UTM-3575	Atualização feita no serviço de Logs.